

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラック	平成17年6月	KL-CD48J	粉粒運搬車	CD48J-30737		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
550,898km	340PS/250KW	M/T 7速		エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー4本 燃料タンクキー1本





記録簿 有 (H25/5~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
2	3	2	2	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
4	4	5	5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
スベア				スベア			

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	㈱青木製作所	「NN0502-008」	平成17年4月
【備考】積載物品名（比重）：コーンスターチ（0.5） 最大積載容量：28.6・最大積載量：13700kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------