

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎			◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	後：右割れ
		しみ	P/W（運転席）	◎		ウィンカー	○	後：右割れ
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	○	腐食	バックカメラ	/		走行関係		
ターボ	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	エアサス	/	
ミッション						パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		床材質	/	木材			
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

記録簿 有 (H20/2~R6/3)

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------