

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年4月	TKG-FD9JLAA	アルミウィング	FD9JLA-13768		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
663,944km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,250 mm	幅: 2,380 mm	
				高: 2,420 mm	門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	車両制御システム
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ 座面取付ステー割れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	リヤ左レンズヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗 フロント右
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。アイドルリングストップ付。インパネポケット欠品。フロントクロスメンバー錆。
エンジンキー１本（スベアキー無し）

記録簿 有（R2/10～R7/1）

タイヤ残量





単位：m

	12	12	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MJKAQH 「2KY8026-03」	平成26年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ（2ヶ不灯）。リア跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002C-B3MRA2 「2KY8026-03」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2410mm・有効長1290mm・有効幅2280mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------