

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 6年1月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-135605
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
81.643km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長：6,180 mm 幅：2,320 mm 高：2,060 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	燃料タンク	◎	スチール 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキ-3本、上物キ-4本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	8	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V038K15-08」	令和 5年12月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、前後エアリブ、パレティナガイド、R観音90度ストッパー、左側片開き式サイドドア、キーフ トン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50J-1L2 「3A2100190BL」	令和 5年12月
【備考】 -30℃設定、外気温28℃、1hで27℃→-1℃迄確認済み。積算運転時間1954h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2310004316」	令和 5年12月
【備考】 最大昇降質量：1000kg、全長1560mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャストーストッパー迄1400mm、庫内リモコン、 ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】