

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年3月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-132767	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
131,172km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 高：2,060 mm	幅：2,310 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび エアサスコントローラ－ ー前後2ヶ所有り
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	




特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー4本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	8	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—		
素材：スチール		備考：スペアタイヤ段減り					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V074J25-07」	令和 5年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ(全て不灯)、前後エアリブ、パレティナガイド、R観音90度ストッパー、左側片開き式サイドドア、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700091BL」	令和 5年
【備考】-30℃設定、1時間運転30.3℃→10.3℃			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6795D 「S2212008764」	令和 4年12月
【備考】最大昇降質量：1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャストーストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】