

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	令和 3年2月	2RG-BTR90V2	アルミウィング	BTR90-7000467	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
161,766km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 7,200 mm 高: 2,400 mm	幅: 2,380 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	右前ヒビ
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー2本。
記録簿 無()





▼ **タイヤ残量** 単位：mm

	3	3	
	—	—	
7	6	6	7
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—
素材：アルミ		備考：リア4本再生タイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	北海道車体株式会社	「20 10 42」	令和 2年12月
【備考】ラッシングレール2段、引出しフック8対、LED庫内灯4ヶ、右側FRP工具箱、庫内傷、汚れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ