

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年8月	2RG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0026151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
87,005km	150PS/110KW	A/T	ハキ्यूム	長:3,110 mm 幅:1,610 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタメーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎					リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー ルームミラー併用	エアサス	/	
			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内キス汚れ。アイドリングストップ付。ルーフ凹み。グローBOX蓋ロック不良。
スマートキー2個。燃料タンクキー2本。

記錄簿 有 (R5/7、R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	10			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
5	4	5	4	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		205/70R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】引き出しフック4対。アオリローブ穴5対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------