





| 車両情報      |             |             |      |   |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号  |
| 日野        | 平成25年7月     | TKG-FC9JJAA | 冷凍パン | FC9JJA-11330  |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸   |
| 382.744km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア   | 長: 5,780 mm 幅: 2,120 mm<br>高: 1,980 mm 門高: 1,960 mm |

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン   |             |              | 電装関係  |    |               | キャビン  |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|--|-------------|--------------|---|----|---------------|---|----|------------|--|----|----|----------|----|---------------|---|--------|---------|---|---|-----|-------|-----|--|--------|---|----|-------|----|--------------|---|---|--|-----|----|------|------|----|-----|-----|---|-------------|--|---|--|--------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|-----|--|-------------|---|
| 点検項目   | 結果          | 状態           | 点検項目  | 結果 | 状態            | 点検項目  | 結果 | 状態         |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 異音   | ◎           |              | エアコン  | ◎  |               | シート   | ○  | タバコ穴、擦れ、汚れ |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| オイル混入  | ◎           |              | スターター   | ◎  |               | ヘッドライト  | ◎  | HID        |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| オイル漏れ  | ◎           |              | オルタネーター   | ◎  |               | ウィンカー   | ○  | リヤ右レンズひび   |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 水混入  | ◎           |              | P/W(運転席)  | ◎  |               | ワイパー  | ◎  |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 水漏れ  | ◎           |              | P/W(助手席)  | ◎  |               | ミラー   | ◎  |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 燃料漏れ   | ◎           |              | 坂道発進装置  | ◎  |               | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 150L×1個</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> |    |            | 走行関係   |    |    | 点検項目     | 結果 | 状態            | リーフサス   | ◎      |         | エアサス  | / |     | パワステ  | ◎   |  | ハンドル   | ○ | 擦れ | 燃料タンク | ◎  | スチール 150L×1個 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |  | デフ  |    |      | 点検項目 | 結果 | 状態  | 異音  | ◎ |             | オイル漏れ  | ◎ |  | デフロック  | / |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 走行関係   |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 点検項目   | 結果          | 状態           |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| リーフサス  | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| エアサス   | /           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| パワステ   | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| ハンドル   | ○           | 擦れ           |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 燃料タンク  | ◎           | スチール 150L×1個 |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                  |             |              | デフ  |    |               |   |    |            | 点検項目   | 結果 | 状態 | 異音       | ◎  |               | オイル漏れ   | ◎      |         | デフロック   | / |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| デフ   |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 点検項目   | 結果          | 状態           |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 異音   | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| オイル漏れ  | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| デフロック  | /           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 排気   | ◎           |              | 異常ランプ   | ◎  |               | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オーディオ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックカメラ</td> <td>◎</td> <td>カラー</td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETC</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">床材質</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>アルミ I型キーストン</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>  |    |            | 上物仕様   |    |    | 点検項目     | 結果 | 状態            | オーディオ   | ◎      |         | バックカメラ  | ◎ | カラー | 電格ミラー | ◎   |  | ETC    | / |    | タコグラフ | /  |              | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">床材質</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>アルミ I型キーストン</td> </tr> </tbody> </table>   |   |  | 床材質 |    |      | 点検項目 | 結果 | 状態  |     | / | アルミ I型キーストン |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 上物仕様   |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 点検項目   | 結果          | 状態           |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| オーディオ  | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| バックカメラ   | ◎           | カラー          |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 電格ミラー  | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| ETC  | /           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| タコグラフ  | /           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">床材質</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>アルミ I型キーストン</td> </tr> </tbody> </table>  |             |              | 床材質   |    |               |   |    |            | 点検項目   | 結果 | 状態 |          | /  | アルミ I型キーストン   |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 床材質  |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 点検項目   | 結果          | 状態           |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  | /           | アルミ I型キーストン  |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| マフラー   | ◎           |              | オーディオ   | ◎  |               | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |    |            | ミッション  |    |    | 点検項目     | 結果 | 状態            | ギア鳴き  | ◎      |         | ギア抜け  | ◎ |     | クラッチ  | ◎   |  | 異音     | ◎ |    | オイル漏れ | ◎  |              | リターダ  | / |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| ミッション  |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 点検項目   | 結果          | 状態           |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| ギア鳴き   | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| ギア抜け   | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| クラッチ   | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 異音   | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| オイル漏れ  | ◎           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| リターダ   | /           |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| ターボ  | ◎           |              | バックカメラ  | ◎  | カラー           |   |    |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td></td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table> |    |    | キャブコーション |    |               | 点検項目  | 結果     | 状態      | 有   |   | 点傷有 |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| キャブコーション   |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 点検項目   | 結果          | 状態           |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 有  |             | 点傷有          |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 冷却水吹返  | ◎           |              | 電格ミラー   | ◎  |               | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>   |    |            |  |    |    | 外装状態     |    |               | キャブコーション  | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 有 | 確認済 | 無     | 点傷有 |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 外装状態   |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| キャブコーション   | フレーム番号      | フレームのさび      | 飛石  |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 有  | 確認済         | 無            | 点傷有   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">特記事項</th> </tr> <tr> <th>記録簿</th> <th>有</th> <th>(H25/10~R7/4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">                     キャブ内キズ・汚れ有り、インパネポケット欠品、フロント右アブソーバーしみ。<br/>                     エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、ボディキー3本                 </td> </tr> </tbody> </table> |             |              | 特記事項  |    |               |   |    |            |  |    |    | 記録簿      | 有  | (H25/10~R7/4) | キャブ内キズ・汚れ有り、インパネポケット欠品、フロント右アブソーバーしみ。<br>エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、ボディキー3本 |        |         | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タイヤ残量</th> </tr> <tr> <th colspan="3">単位: mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>10</td> <td>9 11</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>— —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td> <td>5 —</td> </tr> </tbody> </table> |   |     | タイヤ残量 |     |  | 単位: mm |   |    | 12    | 13 |              | —   | — |  | 8   | 10 | 9 11 | —    | —  | — — | スペア |   | 5 —         | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">タイヤサイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td> <td>225/80R17.5</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | タイヤサイズ |   |  |  |  | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |  |  | — | — |  | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | — | — | — | — | スペア |  | 225/80R17.5 | — |
|  |             |              | 特記事項  |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  |             |              | 記録簿   | 有  | (H25/10~R7/4) |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  |             |              | キャブ内キズ・汚れ有り、インパネポケット欠品、フロント右アブソーバーしみ。<br>エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、ボディキー3本 |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  |             |              | タイヤ残量   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  |             |              | 単位: mm  |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  |             |              | 12  | 13 |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  |             |              | —   | —  |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  |             |              | 8   | 10 | 9 11          |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  |             |              | —   | —  | — —           |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| スペア  |             | 5 —          |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| タイヤサイズ   |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  | 225/80R17.5 | 225/80R17.5  |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
|  | —           | —            |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 225/80R17.5  | 225/80R17.5 | 225/80R17.5  | 225/80R17.5   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| —  | —           | —            | —   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| スペア  |             | 225/80R17.5  | —   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |
| 素材: スチール    備考: リヤ左右外再生タイヤ   |             |              |   |    |               |   |    |            |  |    |    |          |    |               |   |        |         |   |   |     |       |     |  |        |   |    |       |    |              |   |   |  |     |    |      |      |    |     |     |   |             |  |   |  |        |   |  |  |  |             |             |  |  |   |   |  |             |             |             |             |   |   |   |   |     |  |             |   |

| 上物仕様  |         |                   |         |
|---|---------|-------------------|---------|
| 上物名   | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式      |
| 冷凍パン  | 日本フルハーフ | GLF1<br>「E5E2684」 | 平成25年   |
| 【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール2列。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前後水抜き穴2対。保冷カーテン。左右オーバーハングバンパー曲り。右オーバーハングバンパーコーナカバ欠品。リヤフェンダー左右曲り。 |         |                   |         |
| 冷凍機/直結  | 菱重      | FRJS60DZAL        | 平成25年7月 |
| 【備考】外気温35℃ -30℃設定 +33.6℃ → +22℃ 確認(1h)。稼働時間18,664h。   |         |                   |         |
| 【備考】  |         |                   |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |