

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年7月	KQG-FW1EXBG	アルミウイング	FW1EXB-12975	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
386,504km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト 1 2速		エア-	長: 9,670 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	シリンダヘッド エアコンプレッサー廻り、ヘッドガスケットにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー			
マフラー	◎		電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	◎	2.0			
冷却水吸返	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リッターダ	◎	永久磁石式						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本(キー奥まで挿さらない、解錠状態)、燃料タンクキー4本、室内汚れ、サイドマーカールens破損有り、エアサスコントローラカバー破損
※R2/4: 走行距離:299,917km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿 有 (H29/1~R6/10、R7/6)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	8	14		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
9	10	10	9	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
8	8	7	7	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
	4	—			<u>245/70R19.5</u>		—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LBADBE 「2KW7770-15」	平成24年6月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、引き出しフック9対、ジョロダーレール4列(埋め材有り)、スタンション穴2ヶ、スタンションポール2本、庫内キズ汚れ有り、ウイング前側中央テープ補修(庫内雨垂れ跡有り)、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、右側工具箱、左右貫通工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------