

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 6年11月	2DG-FR1AHC	冷凍バン	FR1AH-111636
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
22,975km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,420 mm 幅：2,280 mm 高：2,330 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	





特記事項 ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー2本、ボデーキー4本（リア2本、サイドドア2本）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
13	13	13	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				14	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V032L37」	令和 6年
【備考】断熱厚み:リヤ75mmサイド75mm、ラッシングレール2段、左側観音式サイドドア、左右エアリブ、パレティナガイド、仕切り板、LED庫内灯5ヶ、90度ストッパー、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール 4列（埋め材付き）、左右ステンレス製工具箱。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SC-CNC 「483700564BL」	令和 6年
【備考】-35℃設定、外気温30℃、1hで29℃→-4℃迄確認済。アワーメーター732h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ