

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年10月	TKG-FRR90S2	冷凍ウィング	FRR90-7114511
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 377,904km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,140 mm 幅: 2,150 mm 高: 2,250 mm 門高: 2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	左テールレンズ（ひびく）
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	／	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キス・汚れ。 キャブルーフ凹み。 エンジンキー1本（キーレス付）。 ※253124km時メーター交換。（記録簿あり）
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位: mm





	5	5	
	—	—	
5	5	6	5
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	RMD 「W5CA727」	平成15年
【備考】断熱材：サイド30mm、フロント75mm、床75mm、ルーフ40mm、リヤ75mm。 ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。庫内灯3ケ（2ケ不灯）。右観音扉90度ストッパー欠品。後部床左右浮きあり。 ※上物年式違い			
冷凍機／直結	菱重	TDJ430DL-F	平成15年
【備考】 【外気温+35℃】 -30℃設定 +30℃ → +22℃ 1h 確認。 稼働時間6300h。 冷え悪い			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S2102009100」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2180mm、有効長1395mm、有効幅2115mm。ラジコン付。庫内リモコン付。 ※PG後付け			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------