

| 車 両 情 報 |             |             |       |                |        |    |
|---------|-------------|-------------|-------|----------------|--------|----|
| 車名      | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号           |        |    |
| トヨタ     | 令和 7年5月     | 2KG-XZU605A | 塵芥車   | XZU605-0047520 |        |    |
| 走行      | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸          |        |    |
| 368km   | 150PS/110KW | M/T 6速      | パキューム | 長:             | mm 幅:  | mm |
|         |             |             |       | 高:             | mm 門高: | mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 点検項目     | 電装関係 |                 |
|----------|------|-----------------|
|          | 結果   | 状態              |
| エアコン     | ◎    |                 |
| スターター    | ◎    |                 |
| オルタネーター  | ◎    |                 |
| P/W（運転席） | ◎    |                 |
| P/W（助手席） | ◎    |                 |
| 坂道発進装置   | ◎    |                 |
| 異常ランプ    | ◎    |                 |
| オーディオ    | ◎    |                 |
| バックカメラ   | ◎    | カラー<br>ルームミラー併用 |
| 電格ミラー    | ◎    |                 |
| ETC      | /    |                 |
| タコグラフ    | /    |                 |
| 上物仕様     |      |                 |
| 点検項目     | 結果   | 状態              |
| 床材質      | /    | 鉄板、ステンレス        |

| キャビン   |    |             |
|--------|----|-------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態          |
| シート    | ◎  |             |
| ヘッドライト | ◎  | LED         |
| ウィンカー  | ◎  |             |
| ワイパー   | ◎  |             |
| ミラー    | ◎  |             |
| 走行関係   |    |             |
| 点検項目   | 結果 | 状態          |
| リーフサス  | ◎  |             |
| エアサス   | /  |             |
| パワステ   | ◎  |             |
| ハンドル   | ◎  |             |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>70L |
| デフ     |    |             |
| 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音     | ◎  |             |
| オイル漏れ  | ◎  |             |
| デフロック  | /  |             |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 特記事項 | アイドリングストップ付。<br>エンジンキー3本。 |
| 記録簿  | 無 ○                       |

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 10 | 10 |    |
|     | —  | —  |    |
| 10  | 10 | 10 | 10 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 10 | —  |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 195/85R16 | 195/85R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 195/85R15 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | 195/85R16 | —         |
| 素材：スチール   |           | 備考：       |           |

| 上物仕様                                                          |       |                              |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 上物名                                                           | メーカー  | 型式「製造番号」                     | 年式    |
| 塵芥車                                                           | 新明和工業 | GFO42-1435<br>「H2503481138S」 | 令和 7年 |
| 【備考】容積4.4立米。積載荷重中心位置荷箱前端より1.100M。連続スイッチ付。回転板式。ダンプ排出。掻き出しスイッチ。 |       |                              |       |
|                                                               |       |                              |       |
| 【備考】                                                          |       |                              |       |
|                                                               |       |                              |       |
| 【備考】                                                          |       |                              |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|