

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年12月	TKG-XZU710M	高所作業車	XZU710-0006358
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52,289km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲がり	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ汚れ。右ドア、右ピラー修復跡有り(ドア位置ずれ)。左ピラー歪み、ドア位置ずれ。キャブルーフデッキ凹み。
 ※R5/5走行距離:43,472km時エンジン交換(記録簿有)
 ※R7/3走行距離:51,354km時クラッチオーバーホール(記録簿有)
 エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (H27/11、H29/11、R1/11、R3/11~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	10			215/85R16	215/85R16		
-	-			-	-		
11	10	10	10	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	11	-		スペア	215/85R16	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-150S-2-31503 「HD5671」	平成25年11月
【備考】 作業床高さ14.8m。バケット積載荷重1000kg。ブーム3段。バケット部作業灯1ヶ。バケット部コンセント付(100V)。電源引き込みプラグ(100V)。アワーメーター2937h。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ