

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-11306
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
284,314km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,790 mm 幅: 2,130 mm 高: 1,990 mm 門高: 1,990 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

**特記事項** キャブ内キズ汚れ。インパネポケット欠品。テールレンズ左右ひび。  
 ※R6.2/2 262381km時 クラッチオーバーホール済み。記録簿あり。  
 エンジンキー2本、燃料タンクキー1本、ボディキー1本、右ドアキー1本。  
**記録簿** 有 (H25/10~R7/4)





タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
7	8	8	8
-	-	-	-
スベア	5	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考: リア4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF1 「E5E2683」	平成25年
【備考】 断熱材: サイド75mm。リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダールレール2列。送風機付。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。観音扉3枚。リア台枠へこみ。			
冷凍機/直結	菱重	「FRJS60DZA1L2NCVS」	平成25年
【備考】 外気温+31℃ -30℃設定 +26.1℃ → +7.7℃ 1h 確認。稼動時間3689h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----