

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年6月	TPG-NKR85AN	ダンプ	NKR85-7061447	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
43.627km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：3,010 mm 高：370 mm	幅：1,590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎				ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	△	左ヘッドライト、ウィンカーはまるツメ割れてる			
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	○	左前ウィンカー、カタ			
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係					
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		リーフサス	◎				
ギア鳴き	◎		上物仕様			エアサス	／				
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
クラッチ	◎								ハンドル	○	擦れ
異音	◎								燃料タンク	◎	スチール 75L
オイル漏れ	◎		デフ								
リターダ	／		床材質	／	鉄板	点検項目	結果	状態			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本（キーレス付作動不良・スペアー無）。

記録簿 有（H29/9～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/75R16	205/75R16		
7	7			—	—		
—	—			205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
5	6	6	5	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	205/75R16	—	
スペア				8	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
スライドダンプ	新明和工業	SD2-32 「S80691330」	平成29年
【備考】ゲートロックピン付。ラジコン付。床凹み。前立て曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】