

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145025
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
40,751km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,410 mm 幅：2,150 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアウィンカー擦れ			
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ			
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		タコグラフ	／		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		上物仕様			エアサス	／				
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎				
異音	◎		床材質	／	木材	ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	◎					点検項目	結果	状態			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				





特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本、突入防止装置左側カバー欠。

記録簿 有 (R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「215J」	令和 1年
【備考】ロープフック14対、リア3ケ、ロープ穴3対、セイコーラック1対、右側スチール製工具箱			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 RA1 「G 109286」	令和 1年8月
【備考】4段ブーム、フックイン、吊り上げ荷重2.9t、ラジコン付、敷板1対、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】