

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年7月	TKG-NKS85AN	ドライバン	NKS85-7011057	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
116,993km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,100 mm 高:2,210 mm	幅:1,760 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。パートタイム4WD。左右フロント車高灯不灯。
キャブルーフ凹み。
エンジンキー2本（キーレス付1本）、ボデーキー2本。

記録簿 有 (R2/6~R6/10)

タイヤ残量

単位 : mm

8

8

—

—

8

8

8

7

—

—

—

—

スベア

9

—

タイヤサイズ

205/70R16

205/70R16

—

—

205/70R16

205/70R16

205/70R16

205/70R16

—

—

—

—

スベア

205/70R16





—

素材 : スチール

備考 :

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「856G9777」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。ベンチレーター2ケ。90度ストッパー。庫内灯2ケ。 左サイド扉スライド式。右前上部穴あき補修跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----