

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成30年8月	2PG-FRR90S1	塵芥車	FRR90-7129204		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
72.419km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 高:	mm 幅: mm 門高:	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカー、擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび(フルード濁り無し)
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 90L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、キャブバックパネル傷有り

記録簿 有 (R1/11、R2/7、R6/10~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT084-5734 「H906460581」	平成30年6月
【備考】荷箱型式:T087-57301 容積:8.7立米 プレス式、押し出し排出、左右サイドポケット(割れ有り)、汚水タンク、左側工具箱、荷箱ルーフ及び側面サビ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------