

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年9月	TKG-NPS85AN	ドライバン	NPS85-7005028	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
125,732km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,500 mm 高: 2,340 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	錆
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	／

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	ハロゲン 右ヘッドライト取付割れ
ウィンカー	△	フロント右取付割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ汚れ。フルタイム4WD。 エンジンキー2本（内キーレス付1本）。 ボディキー4本（固着の為使用不可）。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位: mm

	8	8	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スベア		12	—





タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パブコ	866G9774	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。ベンチレーター前後1対。左スライド式サイド扉。床板浮き有。			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90503832」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1170mm、全幅2080mm、有効長965mm、有効幅2015mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】