

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TKG-FRR90S1	セーフティローダー	FRR90-7100708
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
80.482km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 6.450 mm 高: 90 mm 幅: 2,140 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ カバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン ノズルシール、ヘッド カバー廻り滲み	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	／				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L			
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				





特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本。上物スライドストッパー不良。
※R6/11月：走行距離77,581km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿 有 (H29/1~R6/11)

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位：mm									
	8		8			225/80R17.5		225/80R17.5	
	—		—			—		—	
8	9	9	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スベア					スベア				
		10	—				225/80R17.5		—
素材：スチール					備考：				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	41LRS 「T412972」	平成28年10月
【備考】一般型、油圧後ろアオリ、ラジコン付き、作業灯2ヶ、床フック5対、強化フック2ヶ、右側スチール製工具箱、前立て曲がり、錆び、底板割れ、削れ有			
クレーン／ウインチ	ユニック	「1607B0560」	平成28年
【備考】巻上能力24.6kN（2.5t）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------