

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003835	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
87,829km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,250 mm 幅: 1,880 mm 高: 1,890 mm 門高: 1,880 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	／		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎	ナビ付き	
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縹板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本、スタンバイコード2本付き
記録簿 有 (R4/10~R7/1)

タイヤ残量





単位: m

	5		5	
	—		—	
5	6	5	5	
—	—	—	—	
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア	225/70R16	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186169」	平成30年6月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、パレティナガイド、エアリブ、水抜き穴前後4ヶ所、左側スライド式サイドドア、R3枚ドア、断熱材厚み:リヤ100mmサイド100mm、庫内キズ汚れ有			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M 「F186169」	平成30年6月
【備考】2室仕様、-30℃設定:1hで35℃→4℃迄確認済、累積稼働時間2508h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058807N」	平成30年5月
【備考】全長1220mm、全幅2030mm、キャスターストッパー迄1010mm、有効幅1910mm、最大昇降荷重1000kg、ラジコン、庫内リモコン、プラットフォーム破損箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----