

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7080059	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
82,131km	150PS/110KW	A/T スムーザー 6速	パキューム	長:4,240 mm 高:1,890 mm	幅:1,870 mm 門高:1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		ナビ付き
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	/		
ETC	◎		標準
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縹板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ポデーキー1本

記録簿 有 (R5/7、R6/10)

タイヤ残量





単位：mm

	5	4	
	—	—	
4	5	5	4
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186186」	平成30年6月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴前後4ヶ所、左側スライド式サイドドア、サイドドア保冷カーテン、R3枚扉、断熱厚ミリヤ100mmサイド100mm、庫内キズ汚れ有り、エアリブ一部破損			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186186」	平成30年6月
【備考】-30℃設定、1時間運転32.5℃→1.0℃確認、累積稼動時間:5500時間			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058824N」	平成30年5月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1220mm、全幅2040mm、有効幅1910mm、キャスターストッパー迄980mm、庫内リモコン、ラミコン、プラットフォーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----