

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7083374
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
128,367km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長：4,490 mm 幅：2,080 mm 高：2,340 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	/	
ミッション			タコグラフ	/		パワステ	△	ステアリングラックオイル漏れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	100L
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本

記録簿 有（H31/3～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
3	4	4	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア							
				9	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	バブコ	「8X6G0936」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、左サイドスライドドア、庫内灯2ヶ、90度ストッパー			
パワーゲート／格納ゲート	バブコ	PRAK10-6484N 「18-630936」	平成30年
【備考】 全長1170mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、ストッパー迄1010mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】