

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-512218	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
150.609km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長:9,360 mm 高:2,440 mm	幅:2,320 mm 門高:2,350 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 スマートキー2ヶ、ドアキー2本、燃料タンクキー2本、アドブルーキー1本、ボデーキー2本(シリンダ破損)、4軸目左右ショックにじり音あり
左前LED車高灯セグメント欠け

記録簿 有 (R4/2~R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	7		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	7	10		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
7	6	7	7	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
4	3	2	5	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア				スペア			
素材：スチール				備考：スペアタイヤ欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RMZ 「W9D0970」	平成30年10月
【備考】年式違い、ラッシングレール2段、前後エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯8ヶ、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダレール 4列、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、ウイングポンプユニットオイルにじみ右側樹脂製工具箱			
冷凍機	デンソー	444400-8511	
【備考】-32℃設定、1時間運転32.5℃→4.0℃(外気温31.5℃)、累積稼動時間7547時間、コーション無し点検記録簿より型式転記			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------