

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年03月	2DG-FR1AHG	アルミウイング	FR1AH-107356
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
996,954km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,490 mm 門高: 2,420 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラー本体、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ シートベルト戻り悪い。
ヘッドライト	○	LED 左ヘッドライトリフレクターがた
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き。メッキカバー付き

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー4本(メイン3)。ドアロックリモコン1ヶ。ボデーキー3本。3軸目右ショックにじみ。コンソール欠品穴。エアタンク付近よりエア漏れ有り。  
 ※R6/3走行距離:565,993km時新品E/G交換(ディーラー確認済/記録簿有)  
 記録簿 有 (R3/6~R7/11)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	4		
-	-		
11	12	13	12
13	13	13	13
スペア	3		

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
-	-		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	275/80R22.5		-

素材: スチール 備考: 2軸目スタッドレス。3軸目再生タイヤ。



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D6439」	令和3年

【備考】 ラッシングレール2段。LED庫内灯8ヶ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。ウイング内張り穴空き。右側樹脂工具箱。左右貫通バスケット。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ