

車 両 チェックシート					管理番号 : 0738024		
車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
いすゞ	平成28年12月	TKG-FRR90S1	ダンプ	FRR90-7094927			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
67,484km	190PS／140KW	M/T 6速	エア－	長：3,400 mm 幅：2,060 mm 高：340 mm 門高： mm			

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニール張り。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	○	左前傷。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、穴。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Addblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本。突入防止装置左右カバー欠。 ※R8/1走行距離:64,246km時クラッチ(記録簿有)
記録簿	有 (R4/12、R5/11、R7/1、R8/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	11	11		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
5	5	6	5	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア		7	—	素材: スチール 備考:			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「16A02P429Y」	平成28年12月

【備考】 手動コボレーン、前立てアングル補強。

【備考】			
------	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	