日付：R8. 07/08

車両チェックシート

管理番号：0738049

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和7年04月	2KG-FE2ACA	セルフクレーン	FE2AC-105170

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
7,290km	260PS／191KW	M/T　７速	エアー	長：5,180 mm　幅：2,230 mm 高：190 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	メッキカバー付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本(メイン2)

記録簿　有（R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	—	—	
12	11	12	11
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	三友ボディー	「2512112」	令和7年04月
【備考】4方開。ロープフック左右13対前11後ろ6。床フック左右5対後ろ2。ロープ穴5対。作業灯3ケ。前立て左右工具掛け。前立て上部ステンレス工具箱2ケ。歩み板。左右バスケット。			
クレーン４段/ウィンチ/ラジコン	タダノ	TM-ZX364SLPH RSA 「KF3528」	令和7年03月
【備考】4段ブーム。フックイン。吊り上げ荷重2.93t。定格荷重指示装置付き。ハイジャッキ。ワイドアウトリガー。敷板1対。ウインチ。ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ