日付 : R8. 07/08

車両チェックシート

管理番号 : 0738056

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成29年11月	TKG-XZU712	ドライバン	XZU712-0002198

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
47,345km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,500 mm　幅：2,080 mm 高：2,370 mm　門高：2,320 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。 エンジンキー2本(メイン)。
記録簿	有（H30/12、R2/11～R7/11　R8/6）

タイヤ残量

単位 : mm

	5	5		
	—	—		
5	5	5	5	
—	—	—	—	
スペア	9	—		

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材 : スチール　備考 : ノーマルタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V003G12」	令和2年

【備考】※年式違い（ボディー乗替え）ラッシングレール２段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。 ボデー看板跡あり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ