

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和7年04月	2PG-FU85VZ	冷凍バン	FU85VZ-500013	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
211,924km	394PS／290KW	A/T	シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：9,310 mm 幅：2,280 mm 高：2,340 mm 門高：2,280mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き。カバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	／	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	総輪エアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ カバー跡
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ヶ。ドアキー2本。燃料タンクキー4本。ボデーキー4本(シリンダ異物噛み込み)。2軸目左ショックにじみ。
記録簿	有 (R8/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
9	10			—	—		
—	—			—	—	—	—
9	11	10	10	—	—	—	—
12	12	13	12				
スベア		9	—	スベア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：後輪サイズ:285/85R22.5。1.2軸目スタッドレス。Fタイヤ段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10592-1 「B250191」	令和7年03月
【備考】左側観音式サイドドア。ラッシングレール2段。LED庫内灯2列。エアリブ。パレティナガイド。水抜き穴前1後ろ2。キーストン。ジョロダーレール4列。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。エバポレータ迄高さ2140mm。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。フェリーフック2対。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC 「583700168BL」	令和7年
【備考】-35度設定。1時間運転26.7℃→-3.5℃確認(外気温26℃)エンジン運転時間:1898時間。モータ運転時間:34時間。キャブ内温度記録計。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ