

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和6年05月	2PG-CYL77DA	冷凍バン	CYL77D-7001439
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
342,995km	380PS／279KW	A/T スムーサー 1 2 速	エアー	長：9,310 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

スマートキー3ヶ(うち1ヶ電池無し、動作OK)。ドアキー4本。燃料タンクキー4本。アドブルーキー2本。ボデーキー3本。コンソール欠品穴。Fガラス点傷多数有り。

記録簿

有 (R7/5)

タイヤ残量

単位：mm

	1	7	
	—	—	
10	9	10	9
10	10	11	11
スペア	15	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	295/80R22.5	—	

素材：アルミ 備考：後輪サイズ:285/85R22.5。1.2軸目スタッドレス。前輪段減り。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10286-1 「B240202」	令和6年04月

【備考】左側観音式サイドドア。ラッシングレール2段。LED庫内灯2列。エアリブ。パレティナガイド。水抜き穴前1後ろ2。キーストン。ジョロダーレール4列(埋め材付き)。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。エバポレータ迄高さ2100m。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。フェリーフック2対。

サブエンジン/スタンバイ

菱重



TU100SC-CNC
「483700120BL」

令和6年

【備考】-35度設定。1時間運転24.2℃→-6.7℃確認(外気温25℃)エンジン運転時間:2612時間。モータ運転時間:50時間。キャブ内温度記録計。

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】