

車 両 情 報							
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう		令和4年04月	2KG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-530807		
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
160,368km	394PS／290KW		M/T 7速	エアー	長：5,090 mm	幅：2,170 mm	高：570 mm
					門高：530 mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイド左右レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き。メッキ カバー付き。左カバー 擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項	スマートキー2本、ドアキー2本、燃料タンクキー2本、アドブルーキー2本、リヤバンパー車検不適合、車幅灯青色
記録簿	有（R5/3～R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
				—	—		
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
				スペア	11R22.5 16PR	—	—
素材: スチール				備考: リヤ8本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR11-02SC 「A2202011444Z」	令和4年02月
【備考】 電動コボレーン、自重計、前立て右側スコップ掛け、前立てシート載せ、Rアオリ上側アングル溶接			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	