

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年03月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-530779
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
505,836km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：9,400 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,370mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き。左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ヶ(ドアロック不動)。ドアキー2本。ボデーキー2本。キャブ右ドアカーテシスイッチ当たり悪い。
記録簿	有 (R6/3～R8/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	9		245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	6	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
11	9	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア				スペア	245/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：1.4軸目スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3417-2 「B220037」	令和4年01月
【備考】 ラッシングレール3段。LED庫内灯6ヶ。サーキュレーター。パレティナガイド。エアリブ(破損箇所有り)。水抜き穴前後4ヶ所。エアラインレール。キーストン。ジョロダーレール4列。ジョロダー本体、ハンドル2対。ベンチレーター2対。断熱厚みリヤ50mmサイド50mm。ウイング開閉スイッチ前後に有り。庫内キズ汚れ有り。左側樹脂工具箱。フェリーフック1対。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS100A-L2 「146000273BL」	令和3年
【備考】 -30度設定。1時間運転32.9℃→11.6℃確認(外気温32度)。積算運転時間:3195時間。スタンバイコンプレッサ運転時間:30時間。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ