

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年09月	2KG-GK2ABA	平ボディ	GK2AB-101440
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
85,062km	260PS／191KW	M/T 7速	エア－	長：7,505 mm 幅：2,335 mm 高：400 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	アンダーミラー欠品 左ミラーステーカー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ 140W-2SN			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項	看板消しペンキ跡 エンジンキー3本（メインキー2本）
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				255/70R22.5	255/70R22.5		
	10	10		—	—		
	—	—		—	—	—	—
6	7	7	7	—	—	—	—
6	7	7	7				
スペア	13	12		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：リヤタイヤサイズ：245/70R17.5 スペアタイヤ2本：フロント255/70R22.5 リヤ245/70/17.5 タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「21621954」	令和3年
【備考】 煽り5方開 セイコーラック2対 差込式中柱 ロープフック：サイド16対/リヤ3ヶ所 床フック6対 スタンション穴6対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	