

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	QKG-FS1EKDA	ダンプ	FS1EKD-10858
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
509,881km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：5,040 mm 幅：2,200 mm 高：500 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり シートカバー破れ有り
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左側ミラーカバーキャ ップ塗装補修
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	△	点検不可 電源不良			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本、リヤタイヤ4本再生タイヤ
記録簿 有（H27/3～R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
15	15			—	—		
—	—			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
4	5	4	4				
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材 : スチール				備考 : スペアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「14U088915Y」	平成26年08月
【備考】 電動コボレーン、作業灯2ヶ、自重計（カバー破損）、スコップ掛け、前壁補強5本			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	