

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和6年07月	2RG-EK5DAB	トラクタ	JNCMCJ0A3RU087996
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
37,847km		A/T 1 2 速	エアー	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き。メッキカバー付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	アルミ 400L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本(メイン3)。ドアロックリモコン2ヶ。燃料タンクキー2本。コンソール欠品穴。 エンジン馬力:460ps/339kw シフト名:エスコット
記録簿	有 (R7/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm					295/80R22.5	295/80R22.5	
	7	6			—	—	
	—	—					
3	4	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—
				素材 : アルミ	備考 : スペアキャリア欠		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	RM-13-D 「XP-22127」	令和6年
【備考】 第五輪荷重:11500kg。キャパシティ:13000kg。作業灯1ヶ。左側工具箱(蓋曲がり)。右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	