

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年06月	2RG-FEB80	冷凍バン	FEB80-604070
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
84,903km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,300 mm 幅：1,980 mm 高：1,860 mm 門高：1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風が弱い	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ヶ。ドアキー2本。ボデーキー2本(R観音シリンダ固着)。
記録簿	有 (R7/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
0	1	1	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
—	—	—	—	—	—	—	
スペア	8	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F223340」	令和6年05月
【備考】 左側スライド式サイドドア。ラッシングレール2段。エアリブ。LED庫内灯2ヶ。保冷カーテン。R観音90度ストッパー。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。			
直結/スタンバイ	東プレ	XV32LSC RA0-P 「F223340」	令和6年05月
【備考】 -30度設定。1時間運転26.0℃→-11.5℃確認(外気温25℃)。エンジンコンプレッサ動作時間:2525時間。スタンバイコンプレッサ動作時間:2時間。スタンバイコード付き。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6494N 「S2401007230」	令和6年01月
【備考】 最大昇降質量:1000kg。全長1160mm。全幅2050mm。有効幅1910mm。キャスターストッパー迄1100mm。庫内リモコン。ラジコン。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ