

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		令和4年03月	2PG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-530336	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
142,482km	428PS／315KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	ステンレス 400L
			上物仕様			▼ デフ		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	○	カタカタ音有り						
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	アイドリング不安定。キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。 スマートキー2個。
記録簿	有（R5/3～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
	7	5		—	—		
	—	—		275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	8	7	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		—	—	スペア	—	—	
素材 : アルミ				備考 : フロント・リヤサイズ 違い。スペアキャリア装備無し。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	HP-1300C 「15414783 25」	令和2年
【備考】 第五輪荷重11500kg。キャパシティー13000kg。作業灯1ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	