

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年01月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0031499
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
250,236km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,510 mm 幅：2,080 mm 高：2,160 mm 門高：2,080 mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
PTO	/							



ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。 エンジンキー3本(メイン×2)、ボデーキー2本（固着使用不可）。
記録簿	有（R3/9～R5/11、R7/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	6	5		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	205/70R17.5	—	
素材 : スチール				備考 : ノーマルタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V058G71-15」	令和3年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左サイド扉スライド式。			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454N 「S10902098」	令和3年
【備考】 PG寸法：全長1560mm、全幅2110mm、有効長1300mm、有効幅1980mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	