

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
日産		令和1年01月	TRG-FEB8W	ドライバン	FEB8W-560238
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
76,461km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速		バキューム	長：4,500 mm 幅：2,070 mm 高：2,180 mm 門高：2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右レンズ水入り
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
PTO	／							

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
エアコン	◎		スターター	◎		シート	◎	
オルタネーター	◎		P/W（運転席）	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
P/W（助手席）	◎		坂道発進装置	／		ウィンカー	○	右レンズ水入り
異常ランプ	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	ワイパー	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き	バックカメラ	◎	カラー	ミラー	◎	
バックカメラ	◎	カラー	電格ミラー	◎				
電格ミラー	◎		ETC	◎	標準			
ETC	◎	標準	タコグラフ	／				
タコグラフ	／							



ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項		エンジンキー2本、キーレスリモコン1本
記録簿		有（R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	5		215/70R17.5	215/70R17.5		
	—	—		—	—		
9	9	9	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	
—	—	—	—	—	—	—	
スペア				10	—		
素材：スチール				備考：スペア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2DF725」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、左サイドスライドドア、上物年式違い			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5DC385」	平成30年
【備考】 全長1590 mm、全幅2100 mm、有効幅1950 mm、ストッパー迄1300 mm、庫内リモコン、上物年式違い			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ