

車 両 情 報						
車 名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		平成28年12月	TPG-FEB90	散水車	FEB90-550478	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
28,481km	150PS／110KW	M/T 5速		バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)。ドアロックリモコン1ケ。R左ショックにじみ。
記録簿	有 (H30/12～R2/12、R4/12～R7/12)

タイヤ残量

単位：mm			
4	7		
—	—		
6	8	8	6
—	—	—	—
スペア	—	9	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	極東開発工業	LH04-304 「16L070127N」	平成28年07月





【備考】品名:水。最大容量:4000L。最大積載量:4000kg。PTO付き。前後圧力及び重力散水。吸水ホース付き。散水ノズルホース付き。左側排出散水弁。後部、左側工具箱。作業灯1ケ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】