

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年06月	QPG-FW1EZEG	幌ウイング	FW1EZE-10056	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
566,695km	360PS／265KW	M/T 7速	エア－	長：9,970 mm 幅：2,400 mm 高：2,620 mm 門高： mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	／							
PTO	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)。燃料タンクキー1本。3軸目左右及び4軸目左ショックにじみ。看板跡。コンソール欠品穴。
記録簿	有（H26/9～R8/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	9		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
5	3	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
素材：スチール				備考：2軸目左及びスペア以外再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	1405 「4KY3195」	平成26年
【備考】 幌ウイング、アオリ2方開、セイコーラック(左側1ヶ破損)、ロープフック左右24対、アオリ高さ:720mm、荷台キズ汚れ、足掛け左右2対、工具箱左右各1			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	