

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
その他	平成20年03月	ADG-CD4ZL	汚泥吸引車	CD4ZL-30093	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
589,187km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：	mm
				高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン、オイルエレメント、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

特記事項	エンジンギ－1本。室内汚れ。左右ドア灰皿破損。左テールレンズひび。突入防止装置プロテクター欠損。サイドマ－カー不灯箇所有り(器具不良)。
記録簿	有 ()

タイヤ残量

単位：mm			
8	7		
—	—		
8	7	7	10
7	7	8	9
スベア	—	3	

タイヤサイズ

295/80R22.5		295/80R22.5	
—		—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア		—	11R22.5 14PR
素材：アルミ		備考：F左右ブロック欠け	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
汚泥吸引車	新明和工業	GV15-W700C「H903435656」	平成20年03月





【備考】積載物品名:汚水。比重:1.0。積載容量:10000L。プロワ動力:100kw。吸引圧力:-93kPa。理論風量:75.3m3/min。タンク実容量:11.5m3左側ステンレス工具箱。アワ－メータ:2576.2h。右側バスケット。左右貫通バスケット。右側及び後面工具掛け破損。サブフレーム腐食。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（不鮮明）	確認済	中	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----