

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和2年02月	2PG-FAV0	平ボディ	FEAV0-581374	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
82,285km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長：4,330 mm 幅：1,780 mm 高：375 mm 門高： mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 2本（メインキー 2本） キーレスリモコン 1個		
記録簿	有（R5/2～R8/5）		

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/70R16	205/70R16		
4	4			—	—		
—	—			205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
3	3	3	3	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/70R16	—
素材：スチール				備考：タイヤパターン：ノーマル			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	5AE1 3169B 「0211」	令和2年
【備考】 煽り 3 方開 セイコーラック 1 対 ロープフック：サイド 1 0 対/リヤ 3 ヶ所 左煽り後部バンブラバー欠品			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

【外装】	【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ