

日付: R8. 07/18

車両チェックシート

管理番号:0738105

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和8年03月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-505080
走行	馬力	シフト		ブレーキ
419km	476PS／350KW	A/T シフトパイロット 1 2速		エア－
				長：6,270 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 銅板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リッターダ	／							
PTO	◎							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、アドブルーキー2本、フルトレーラー仕様
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9 9				275/80R22.5		275/80R22.5	
				—		—	
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア		—	
—				—		—	
—				—		—	
素材: スチール				備考: スペアキャリア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T54235」	令和8年02月
【備考】ロープフック左右11対前11後ろ3ヶ。強化フック左右3対後ろ1ヶ。スタンション穴及びポール14。右側樹脂工具箱。			
林業用	PALFINGER	M120Z88 「1100195034」	令和6年
【備考】林業用。折り曲げ式クレーン。リヤアウトリガー。トップシート。敷板1対。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ