

日付: R8.07/22

車両チェックシート

管理番号:0738108

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和8年03月	2PG-FV80VY	土砂禁ダンブ	FV80VY-505076	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
574km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長：7,500 mm 幅：2,200 mm 高：1,600 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	
PTO	◎							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、アドブルーキー2本
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	13	13		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	275/80R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	新明和工業	DR12-01SB 「A2602012123Z」	令和8年02月
【備考】R片開き扉。船底型。ロープフック左右12対前後各4。前立て右前スコップ掛け。前立てシート載せ。作業灯2ヶ。右側ステンレス工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ