

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和8年01月	2KG-FK65F	冷凍バン	FK65F-621973
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
366km	220PS／162KW	M/T 6速	エアー	長：6,190 mm 幅：2,260 mm 高：2,060 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		✖ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
✖ ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	✖ 上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎					✖ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ システムフロア	異音	◎	
異音	◎		✖ 点検項目			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／					✖ 点検項目		
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本(メインキー2本)。キーレスリモコン1ケ。ボディキー2本。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
8	8			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
8	8	8	8	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	8	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F254847」	令和7年
【備考】断熱：リヤ・サイド75mm。水抜き穴前後2対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左サイド扉観音式。			
直結/スタンバイ	東プレ	XV82LSC-T 「F254847」	令和7年11月
【備考】外気温+26℃ -30℃設定 +23℃ → -7℃(1h) 確認。稼働時間1h。スタンバイコード付き。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T108835N」	令和7年
【備考】PG寸法：全長1575mm。全幅2190mm。有効長1265mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。庫内リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	