

| 車 両 情 報 |             |           |      |                                                 |
|---------|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう   | 令和8年01月     | 2KG-FK65F | 冷凍バン | FK65F-622006                                    |
| 走行      | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 359km   | 220PS／162KW | M/T 6速    | エアー  | 長：6,190 mm 幅：2,260 mm<br>高：2,060 mm 門高：2,050 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|----------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態             | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |                | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                | ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |                | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |                | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |                | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |                |        |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |                | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー            | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0            | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |                | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 上物仕様     |    |                | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |                | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態             |        |    |              |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | アルミ<br>システムフロア | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | 上物仕様     |    |                | 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                | オイル漏れ  | ◎  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |                | デフロック  | ／  |              |
| PTO   | ／  |    |          |    |                |        |    |              |

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 特記事項 | エンジンキー2本(メインキー2本)。キーレスリモコン1個。ボディキー2本。 |
| 記録簿  | 無 ( )                                 |

| タイヤ残量       |             |             |             | タイヤサイズ      |             |  |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 単位：mm       |             |             |             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |  |  |
| 8           | 8           |             |             | —           | —           |  |  |
| —           | —           |             |             |             |             |  |  |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |  |  |
| —           | —           | —           | —           | —           | —           |  |  |
| スペア         |             |             |             | 225/80R17.5 | —           |  |  |
| 素材：スチール     |             |             |             | 備考：         |             |  |  |

| 上物仕様                                                                       |        |                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| 上物名                                                                        | メーカー   | 型式「製造番号」                       | 年式      |
| 冷凍バン/サイドドア付                                                                | 東プレ    | 「F254848」                      | 令和7年11月 |
| 【備考】断熱：リヤ、サイド75mm。水抜き穴前後2対。ラッシングレール2段。LED庫内灯3ケ。90度ストッパー。左サイド扉観音式。          |        |                                |         |
| 直結/スタンバイ                                                                   | 東プレ    | XV82LSC-T<br>「F254848」         | 令和7年11月 |
| 【備考】外気温＋26℃ －30℃設定 ＋23℃→－7℃（1h）確認。稼働時間1h。スタンバイコード付き。                       |        |                                |         |
| 格納ゲート/ラジコン                                                                 | 極東開発工業 | CG1002M-B3MRA2<br>「25T108836N」 | 令和7年    |
| 【備考】PG寸法：全長1575mm、全幅2190mm、有効長1265mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。庫内リモコン付き。 |        |                                |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



| 【外装】 |       | 【ボデー内】 |     |    |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |