

| 車 両 情 報   |             |            |      |                                                 |  |
|-----------|-------------|------------|------|-------------------------------------------------|--|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                            |  |
| 日野        | 令和6年05月     | 2DG-FR1AHC | 冷凍バン | FR1AH-110865                                    |  |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                           |  |
| 309,316km | 380PS／279KW | M/T 7速     | エア－  | 長：9,350 mm 幅：2,270 mm<br>高：2,300 mm 門高：2,240 mm |  |

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    /:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |                    | キャビン   |    |                                 |
|-------|----|-------|----------|----|--------------------|--------|----|---------------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態                 | 点検項目   | 結果 | 状態                              |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |                    | シート    | ◎  |                                 |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |                    | ヘッドライト | ◎  | L E D                           |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |                    | ウinker | ◎  |                                 |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |                    | ワイパー   | ◎  |                                 |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |                    | ミラー    | ○  | ヒーター付き。メッキ<br>カバー付き。左カバー<br>擦れ。 |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |                    |        |    |                                 |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |                    | 走行関係   |    |                                 |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |                    | 点検項目   | 結果 | 状態                              |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー                | リーフサス  | ◎  |                                 |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |                    | エアサス   | ◎  | リヤエアサス                          |
|       |    |       | ETC      | /  |                    | パワステ   | ◎  |                                 |
|       |    |       | タコグラフ    | ◎  | アナログ               | ハンドル   | ◎  |                                 |
|       |    |       | 上物仕様     |    |                    | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L               |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態                 | デフ     |    |                                 |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 床材質      | /  | アルミ、ジョロダーレール、キーストン | 点検項目   | 結果 | 状態                              |
| ギア抜け  | ◎  |       |          |    |                    | 異音     | ◎  |                                 |
| クラッチ  | ◎  |       |          |    |                    | オイル漏れ  | ◎  |                                 |
| 異音    | ◎  |       |          |    |                    | デフロック  | /  |                                 |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |                    |        |    |                                 |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |                    |        |    |                                 |
| PTO   | /  |       |          |    |                    |        |    |                                 |

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 特記事項 | エンジンキー3本(メイン2)。ドアキー2本。ドアロックリモコン1ケ。1.3軸目右及び2軸目左右ショックにじみ。 |
| 記録簿  | 有 (R7/5)                                                |

| タイヤ残量        |              |              |              | タイヤサイズ                                      |             |   |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|---|--|
| 単位: mm       |              |              |              | 295/80R22.5                                 | 295/80R22.5 |   |  |
|              |              |              |              | —                                           | —           |   |  |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 16PR |                                             |             |   |  |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |                                             |             |   |  |
|              |              |              |              | スペア                                         | 295/80R22.5 | — |  |
| 素材: アルミ      |              |              |              | 備考: プライ数違い。1.2軸目及び3軸目左内右外スタッドレス。2.3軸目再生タイヤ。 |             |   |  |

| 上物仕様                                                                                                                       |         |                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| 上物名                                                                                                                        | メーカー    | 型式「製造番号」                | 年式      |
| 冷凍バン/サイドドア付                                                                                                                | 矢野特殊自動車 | TPA10512「B240721」       | 令和6年12月 |
| 【備考】 左側観音扉サイドドア。結露防止シート。LED庫内灯2列。ラッシングレール 2 段。パレティナガイド。エアリブ。水抜き穴前後 4箇所。キーストン。ジョロダーレール 4列。庫内キズ汚れ。左右樹脂工具箱。断熱厚みリヤ90mmサイド75mm。 |         |                         |         |
| サブエンジン/スタンバイ                                                                                                               | 菱重      | TU100S-CNA「383100583BL」 | 令和5年    |
| 【備考】 -35℃設定。1時間運転30.9℃→-3.7℃確認(外気温32度)。エンジン運転時間:3112時間。モータ運転時間:190時間。                                                      |         |                         |         |
| 【備考】                                                                                                                       |         |                         |         |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |