

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和5年07月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-134258			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
45,745km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,270	mm	幅：2,400	mm
				高：2,420	mm	門高：2,330	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
 エンジンキー3本(メイン×2)。ボデーキー2本。
記録簿 有 (R6/6～R7/7)

タイヤ残量

単位 : mm			
10	10		
—	—		
9	10	2	5
—	—	—	—
スベア	14	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
	スベア	225/80R17.5	—
素材 : スチール	備考 : ノーマルタイヤ		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J69」	令和5年




【備考】 ラッシングレール 2 段。鳥居形引き出しフック 5 対。庫内アオリ穴あき。床キズ、汚れ。リヤステップ曲がり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】