

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年04月	2RG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0036329
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
48,004km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,270 mm 幅：1,980 mm 高：1,960 mm 門高：1,940 mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ

ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	○	残量少ない				デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ

特記事項	キャブ内汚れ、キズ有り。アイドルングストップ付。エンジンキー3本。ボデーキー4本。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
2	3			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				205/70R17.5	—		
素材 : スチール				備考 :			



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H221731」	令和5年03月
【備考】断熱材: サイド、リヤ共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2個。水抜き穴前後2対。左サイド扉片開き式。9 0 度ストッパー付。内張り凹み割れ有り。			
直結/スタンバイ	東プレ	「H221731」	令和5年03月

【備考】外気温2 4℃ − 3 0℃設定 + 2 3.0℃ → − 8℃ 1 h確認。稼働時間1068h。スタンバイコード有り。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	PAK10-6494N 「S2212008556」	令和4年12月
【備考】PG寸法:全長1170mm 全幅1880mm 有効長965mm 有効幅1810mm。最大荷重1000Kg。3枚折格納。ラジコン付。庫内リモコン付き。			

格納ゲート/ラジコン	新明和工業	PAK10-6494N 「S2212008556」	令和4年12月
------------	-------	------------------------------	---------

【備考】PG寸法:全長1170mm 全幅1880mm 有効長965mm 有効幅1810mm。最大荷重1000Kg。3枚折格納。ラジコン付。庫内リモコン付き。			
--	--	--	--

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	